

叢林吼吼樹屋（12月24日）故障紀錄

- 一、故障原因：鋼索不平衡而停機。
- 二、故障內容：遊具之鋼索載重量測元件安裝鎖固(如照片 1)，
鋼索處出現擦傷(如照片 2)。
- 三、處理方式：更換鋼索新品(如照片 3)。
- 四、更換零件之名稱及型號：TECI 之 20mm 鋼索型號 S10
- 五、發現故障時照片：請參閱照片 2
- 六、維修處理中照片：請參閱照片 4-1 及 4-2
- 七、維修完成後照片：請參閱照片 5-1 及 5-2
- 八、換下零件之照片：請參閱照片 6




照片1:載重量測元件摩擦痕跡。



照片2:鋼索照片



照片3 更換之鋼索新品



照片 4-1 維修處理中



照片 4-2 維修處理中



照片 5-1 維修完成後



照片 5-2 維修完成後



照片 6 換下之鋼索